

**YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI**  
**HAFTALIK FAALİYET RAPORU**  
**(07 Ağustos- 11 Ağustos 2023)**

| <b>ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>   |
|--|
| Meksis güncellemeleri devam ediyor.  |
| Genel altyapı ölçümleri devam ediyor.  |
| Yemekhane İkmal İnşaatı revize proje çalışmaları devam ediyor.   |
| Hastane 1. ve 2. kat tadilat proje çalışmaları devam ediyor.   |
| Keçiörlü Sivil Havacılık Yüksekokulu Hangar ve Atölye Binası Yapım işi proje çalışmaları devam ediyor.   |
| Prof. Dr. Timuçin Baykul Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine Çatı Yapılması İş i proje çalışmaları devam ediyor.                          |
| Projelerin ve talep yazılarının incelenmesi ve düzenlenmesi iş i yapıldı.  |
|  |
| <b>PARK BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>  |
| Her gün yapılan işler sonunda ortaya çıkan yabancı otlar, dallar vs. atıkları traktörlerle çöp depolama alanına taşınma işlerine devam edildi. |
| Doğu Yerleşkede çim biçimi işleri ile çit bitkileri, mazılar ve güllerin budama işlerine devam edildi.   |
| Tankerlerle sulama işleri devam ediyor.  |
| İtfaiye aracı ile iki gün sulama işleri yapıldı.   |
| Doğu-Batı Yerleşke girişi, Hastane yolu, Ziraat Fakültesi Yolu, Eğitim Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi çevresi çim biçimi tamamlandı.     |
| Stajyer öğrenci (Peyzaj Mimarlığı Bölümü) yapılan iş planı dâhilinde çalışmalarına devam ediyor.   |
|  |

| <b>BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ</b>   |
|--|
| <b>Bariyer ve Turnike Sistemleri</b>   |
|  |
| <b>Sıhhi Tesisat</b>   |
| Park ve Bahçeler Binası tamirhaneye kompresör hava hattı çekildi.<br>İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı erkek WC musluk arızası tamir edildi.<br>Atatürk Spor Salonu güneş enerjilerindeki patlak tamir edildi.<br>Rektörlük Genel Sekreterlik katı erkek WC arızalı pisuvarlar değiştirildi.<br>Batı Yerleşkesi yeşil alanda bulunan patlayan sulama suyu hattı tamir edildi.<br>Fen Edebiyat Fakültesi 1. kat erkek WC batarya arızası tamir edildi.<br>İlahiyat Fakültesi 2. kat erkek WC çelik flex ve taharet musluğu arızaları giderildi.<br>Diş Hekimliği Fakültesi Fantom Laboratuvarı kırılan boru değiştirildi.<br>Batı Yerleşke güvenlik kulübesi ile Rektörlük Binası arasındaki güllerin damlama boruları değiştirildi, patlaklar giderildi.<br>Doğu ve Batı Yerleşkede bulunan çim sulama saatlerinin pilleri kontrol edildi, bitenler değiştirildi.<br>Kütüphane giriş kat soldaki bayan WC musluk arızası giderildi.<br>Hastane arkası çim sulama hattı patlak giderildi.<br>Mühendislik Fakültesi E-9 Bloğu kırım işi bitirilerek kalorifer borusu yenilendi. |

|  |
|--|
| <p>Bilimsel Arařtırmalar Proje Koordinatörlüğü erkek WC tıkanıklığı giderildi.<br/>Teknik Eğitim Fakültesi gün ısı bakımı yapıldı.<br/>Yüzme havuzu karşısı çim sulama suyu açıldı, fiskiye ayarları yapıldı, kırıklar değiştirildi.<br/>Batı Yerleşkesi Rektörlük Binası altı göbekteki damlamaların tamirati yapıldı.<br/>Fen Bilimleri Enstitüsü erkek WC sabunluk arızası giderildi.<br/>Doğu ve Batı Yerleşke galeriler gezilip kaçak kontrolü yapıldı.</p>   |
| <b>Metal Atölyesi</b>  |
|  |
| <b>Marangozhane</b>  |
|  |
| <b>Elektrik İşleri</b>   |
| <p>Batı Yerleşkesi Isı Merkezi elektrik arızası giderildi.<br/>Fen Edebiyat Fakültesi elektrik ana panosundan zemin kata kablo çekildi.<br/>Rektörlük Binası erkek lavabolarının aydınlatma arızası giderildi.<br/>Fen Edebiyat Fakültesi Z20 numaralı laboratuvar elektrik tesisati tamamlandı.<br/>Batı Yerleşke Kreş ve Anaokulu yolu sokak aydınlatma arızası giderildi.<br/>Batı Yerleşke bulunan otobüs duraklarının elektrik arızası giderildi.<br/>Tıp Fakültesi Hastanesi çevre aydınlatma arızası giderildi.<br/>İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı erkek lavaboları lamba arızası giderildi.</p>  |
| <b>Telefon</b>   |
| <p>Alcatel, Karel IPS &amp; FDMES programlarından güncellemeler yapıldı.<br/>Rektörlük santral sistemine bağlı (Remote) çalışan sekiz (8) santralin sistemsel kontrolleri yapıldı.<br/>Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde daha önce kendilerine verilen 1894 numaralı IP telefon devreye alındı, kullanıma sunuldu. (Ahmet Said YÖRÜK).<br/>Rektörlük Özel Kalem Biriminde kullanılan 1010 numaralı telefonun isim ve dışardan aranınca numara görülme gibi özellikleri istek üzere FDMES ve KAREL IPS sisteminden kontrol edildi, sistem istenildiği gibi normal çalışıyor.<br/>İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde kullanılan 1725 ve 1093 numaralı IP telefonların ses iletim sorunu İstanbul Karel firmasıyla irtibata geçerek kontrol edildi, sistemin normal çalıştığı bilgisi alındı.<br/>Rektörlükte kullanılmakta olan 1017 numaralı IP telefona kısa yol tuşu tanımlandı.<br/>Rektörlük bünyesinde kullanılmakta olan 1016 - 1018 - 1843 - 8060 numaralı IP telefonların istek üzere mobil telefonu arandığında numaranın görünmesi sağlandı.</p>   |
| <b>Boya İşleri</b>   |
| <p>Sağlık Bilimleri Fakültesi binasında koridorlar, sınıflar, kalorifer peteklerinin ve amfilerin duvar tamiratları ve boya badana işleri tamamlandı.<br/>Atatürk Spor Salonunda muhtelif yerlerin duvarlarına alçı çekildi.</p>   |
| <b>PVC Atölyesi</b>  |
|  |
| <b>Kablolama İnternet</b>  |
|  |
| <b>Klima</b>   |
| <p>Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Mikro Stüdyosunda bulunan Mitsubishi klimanın arızalı olan kapasitörü 30 UF ile değiştirilerek arıza giderildi.<br/>İletişim Fakültesi Dekanlığı Fakülte Sekreteri ve Dekan odasında bulunan klimalar kontrol edilerek filtre temizlikleri yapıldı.<br/>Mühendislik Fakültesi Dekanlığı makamında bulunan klima kontrol edildi, arızaya rastlanmadı, filtre temizliği yapıldı.<br/>Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yan koridora Vestel marka salon tipi klima taşıma işlemi yapıldı, 9 metre 3/4 ve 3/8 bakır boru, 2 adet 3/4 rekor, 2 adet 3/8 rekor izolasyon ve teflon bant kullanıldı.<br/>Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı A salonu yemekhanesinde arızalı olan Vestel salon tipi klimaya 1,50 R410 klima gaz takviyesi yapılarak arızası giderildi.<br/>Genel Sekreterlik yazı işlerinde bulunan Fuji marka duvar tipi klimaya 400 gram R22 klima gaz takviyesi yapıldı.<br/>Genel Sekreterlik yazı işlerinde bulunan Fuji marka duvar tipi klimaya 300 gram R22 gaz takviyesi yapıldı.<br/>Genel Sekreterlik İdari Birimlerde bulunan toplam 3 adet klima kontrol edilerek filtre temizliği yapıldı.</p> |

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında bulunan 11 adet klima kontrol edilerek filtre temizliği yapıldı.  
Rektörlük Özel Kalem biriminde bulunan odalardaki arızalı klimaların yerine takılacak olan klimalar için keşif yapıldı.  
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 13 numaralı oda arızalı bulunan klimanın arıza tespiti yapıldı.  
Hukuk Fakültesi Dekanlığı 201 nolu dekan odası klimasına 300 gram R22 gaz takviyesi yapıldı.  
Genel Sekreterlik Özel Kalem odasındaki arızalı klima sökülerek yerine Vestel marka klima montajı yapıldı.

### **İnşaat İşleri**

Batı Yerleşke Atatürk Spor Salonunda muhtelif yerlerde duvarlarda oluşan deformeler ve yıkılan sıva tamirat işleri tamamlandı.  
Rektörlük Binası Genel Sekreterlik katında erkek tuvaletinde tesisat tamiri için kırılan fayansların tamirata tamamlandı.  
Olimpik Yüzme Havuzu ile Atatürk Spor Salonu arasındaki merdivenlerde kırılan, deforme olan andezit basamakların tamirat işleri tamamlandı.